


**Company** SIA CMB  
Ventspils iela 48

**Customer** Maskavas iela 268 k-1, Rīga


**Device** testo 882

**Serial No.:** 3314060

**Lens:** 32° x 23°




**1.attēls. Ēkas austrumu fasādes cokols**




**2.attēls. Ēkas austrumu fasāde**



**3.attēls. Balkona/ārsienas termiskais tilts, siltuma zudumi caur loga rāmja/stiklojuma savienojuma vietu**



4.attēls. Ieejas bloks



5.attēls. Ēkas cokols, paneļu savienojuma vieta



6.attēls. Ēkas ziemeļu fasāde







7.attēls. Ēkas ziemeļu fasāde




8.attēls. Ēkas ziemeļu fasāde




9.attēls. Ēkas cokols



10.attēls. Ieejas bloks



11.attēls. Termiskais tilts pie ieejas durvīm





12.attēls. Ēkas cokols






13.attēls. Ēkas rietumu fasāde




14.attēls. Dienvidu fasādes cokols



15.attēls. Dienvidu fasāde



16.attēls. Dienvidu fasāde



17.attēls. Paaugstināta virsmas temperatūra ārsienas/cokola mezglā, ārsienas/balkona termiskais tilts.



18.attēls. Ēkas dienvidu fasāde